

平成24年2月24日

クラブ員各位

ハーバー委員会

沈鍾チェーン交換作業について

平素よりOYCの活動にご協力いただきありがとうございます。

昨年より懸念されておりました沈鍾チェーンの交換日程が決定いたしましたのでお知らせいたします。

チェーンの交換は鬼崎新港に移ってから3回目となります。破断したチェーンを見ると、風と波浪により、沈鍾と接続部チェーンの擦れが切断の主な原因と思われます。今回は少しでも耐用年数が長くなるよう対策として、チェーンの太さを現行11mmから13mmへ変更、最下部の沈鍾との接続部を19mmとし、さらにホースで擦れ止カバーを施すことにしました。



取り付け作業は安全を考慮してダイバーも含め業者に依頼することになりました。なお業者選定に際しては、上記の仕様にて3社より見積もりをとり役員会にて決定いたしました。

設置は現在のブイはそのままに、新たなブイを追加いたします。作業は業者が行いますが、艇の移動をお願いすることも考えられます。また、舫いロープ等は各艇で設置していただくこととなりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

1 日 時：平成24年3月4日(日) 9:00

2 業 者：名港海事商会

3 作業方法：あらかじめセットしたチェーンをクレーンにて陸より下ろし、ダイバーによりシャックルで沈鍾と接続する。



※バース31037については作業船にてチェーンの取り付けを行う。

3月3日(土)13:00よりクラブハウスにて準備作業を行います、協力いただける方は水野まで連絡ください。

以上